

Herbst-Info 2018

für Ihre Audi 100 Limousine, bis Juli 1976

 ab sofort wieder aus Neufertigung lieferbar:

Gummimanschette, Gasgestängedurchführung	€ 16,90
Heckscheibendichtung	€ 109,00

 demnächst wieder lieferbar:

Windschutzscheibendichtung Audi 100 Limousine	€ 109,00
Stoßdämpfer hinten, Öldruck, bis Bj. Juli 1973	je € 89,00
Wasserpumpe, alle Audi 100 1,8l und 1,9l	€ 89,00
Innenleuchte, schaltbar, alle Modelle ab Bj. '72	€ 15,90
Kennzeichenleuchte	€ 14,90
Türabdichtung, innen an Karosserie	ab € 36,50
Gummiabdichtung, Türkontaktschalter	€ 5,90
Bremsschlauch vorn bis Bj. 7/74	€ 13,90
Bremssattelsatz, Schaltgetriebe, bis Bj. 7/74 (AT)	€ 219,00
Bremsbeläge vorn, Schaltgetriebe bis Bj. 7/74	€ 24,90
Trommelbremsbackensatz kpl. Bis Bj. 12/72	€ 92,00
Radbremszylinder, Audi 100 - Bj. '72 (Schaltgetriebe)	€ 32,00
Bremsbackensatz, Neufertigung, bis Bj.'72, kpl.	€ 84,90
Achsmanschette, innen, Schaltgetriebe bis Bj. '74 ...	€ 16,90
Achsmanschette, außen, alle Modelle	€ 14,90

Alle Preisangaben sind - wenn nicht anders angegeben - Stückpreise inkl. 19% MwSt zuzüglich Versandkosten.
Lieferung solange der Vorrat reicht. Bestellungen bitte per FAX, e-mail, Briefpost oder telefonisch.
Ausgewiesene Marken stehen im Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

1989 **29 Jahre** 2018

Audi-Ersatzteil-Service

Audi-Ersatzteil-Service Helge Matthiesen Lornsenstraße 99 D- 25451 Quickborn-Heide
Telefon: 04106/7737-85/ -86 (AB) Telefax: 04106/773787 www.auditeile.com

werbung_info_100_alle_2018_11_1 Preisstand 10/2017 Preisänderungen, Lieferfähigkeit und Irrtum vorbehalten. Es gelten meine AGB.