

# Frühlings-Info 2020

**für Ihre Audi 100 Limousine, bis Juli 1976**

 **ab sofort wieder aus Neufertigung lieferbar:**

Gummimanschette, Gasgestängedurchführung .....	€ 16,90
Heckscheibendichtung .....	€ 109,00

 **demnächst wieder lieferbar:**

Windschutzscheibendichtung Audi 100 Limousine .....	€ 109,00
Stoßdämpfer hinten, Öldruck, bis Bj. Juli 1973 .....	je € 89,00
Wasserpumpe, alle Audi 100 1,8l und 1,9l .....	€ 89,00
Innenleuchte, schaltbar, alle Modelle ab Bj. '72 .....	€ 15,90
Kennzeichenleuchte .....	€ 14,90
Türabdichtung, innen an Karosserie .....	ab € 36,50
Gummiabdichtung, Türkontaktschalter .....	€ 5,90
Bremsschlauch vorn bis Bj. 7/74 .....	€ 13,90
Bremssattelsatz, Schaltgetriebe, bis Bj. 7/74 (AT) ....	€ 219,00
Bremsbeläge vorn, Schaltgetriebe bis Bj. 7/74 .....	€ 24,90
Trommelbremsbackensatz kpl. Bis Bj. 12/72 .....	€ 92,00
Radbremszylinder, Audi 100 - Bj. '72 (Schaltgetriebe) .....	€ 32,00
Radbremszylinder, Audi 100 ab Bj. 74 (17 mm).....	€ 89,00
Achsmanschette, innen, Schaltgetriebe bis Bj. '74 ...	€ 16,90
Achsmanschette, außen, alle Modelle .....	€ 14,90

Alle Preisangaben sind - wenn nicht anders angegeben - Stückpreise inkl. 19% MwSt zuzüglich Versandkosten.  
Lieferung solange der Vorrat reicht. Bestellungen bitte per FAX, e-mail, Briefpost oder telefonisch.  
Ausgewiesene Marken stehen im Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

1989 **30 Jahre** 2019

**Audi-Ersatzteil-Service**

Audi-Ersatzteil-Service Helge Matthiesen Lornsenstraße 99 D- 25451 Quickborn-Heide  
Telefon: 04106/7737-85/ -86 (AB) Telefax: 04106/773787 [www.auditeile.com](http://www.auditeile.com)

werbung\_info\_100\_alle\_2020\_04\_1 Preisstand 06/2019 Preisänderungen, Lieferfähigkeit und Irrtum vorbehalten. Es gelten meine AGB.