

# Winter-Info 2017/2018

für Ihren Audi 100 200/Avant, „Typ 43“, Bj. '76-'82

Bremsschlauch vorn 4-Zyl. ....	€	17,90
Bremssattel, 5Zyl. 2.0l, 2.2l, für nicht belüftete Scheibe .....	€	119,00
Bremsbeläge vorn, Ate, 1.6l-2.0l bis Bj. 10/80 .....	€	49,00
Radbremszylinder 17 mm, 1.9l, 2.0, 2.2l .....	€	9,90
Handbremsseil, Audi 100 .....	€	59,00
Bremskraftregler an Hinterachse .....	€	219,00
Mittelschalldämpfer, alle Modelle .....	€	169,00
Endschalldämpfer alle Modelle .....	€	149,00
Stoßdämpfer Hinterachse Audi 100, Öldruck .... je	€	79,00
Lenkungsmanschette .....	€	18,90
Achsmanschette, außen, mit Zubehör .....	€	13,90
Ölfilter, alle Benziner .....	€	5,50
Außenschweller, Audi 100 4-türig .....	€	129,00
Radlauf hinten, Audi 100 links oder rechts .....	je €	49,00
Luftfiltereinsatz 1.6l, .....	€	8,90
Luftfiltereinsatz, 5-Zyl. 1.9l, 2.2l bis Bj. '80 .....	€	19,90
Kugelpfanne, Getriebehebel, 4-Gang-Getriebe ....	€	24,90
Kugelpfanne, Verbindungshebel, diverse .....	€	8,90

Alle Preisangaben sind - wenn nicht anders angegeben - Stückpreise inkl. 19% MwSt zuzüglich Versandkosten.  
Lieferung solange der Vorrat reicht. Bestellungen bitte per FAX, e-mail, Briefpost oder telefonisch.  
Ausgewiesene Marken stehen im Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

1989 **28 Jahre** 2017

**Audi-Ersatzteil-Service**

Audi-Ersatzteil-Service Helge Matthiesen Lornsenstr. 99 D-25451 Quickborn-Heide  
Telefon: 04106/773785 Telefax: 04106/773787 [www.auditeile.com](http://www.auditeile.com)